ROM ENERGIE Sarl

QUELQUES IMAGES après l'accident









ROM ENERGIE Sarl








ROM ENERGIE Sarl


Essieu endommagé (légèrement courbé) suite à la violence du choc





ROM ENERGIE Sarl

RAPPORT DE TRACAGE ELECTRONIQUE PAR GPS DE L'ENSEMBLE ARTICULE BU 8251/BY 9389 RB



Scanné avec CamScanner